

Missers (2)

In een vorig nummer kwamen punten naar voren die misgingen omdat er geen overleg was van de het beheer met de gebruikers van buitenaccommodatie. Dat er binnen ook het een en ander mis kan gaan laten de volgende verhalen zien. Overigens komen we in de toekomst ook met verhalen waarin het juist erg goed gaat...

TEKST HANS DIJKHOFF FOTO'S INTERNET EN HANS DIJKHOFF

Een collega werkt in een sporthal. Hij heeft nog een medegebruiker, een basisschool. Als hij er niet is, gebruikt de basisschool de hal met twee collega's. Het is een sporthal die ook werd gebruikt voor topsport. Er staan twee eredivisie basketbaltorens die niet mochten worden gebruikt. Onlangs zijn, zonder overleg, de bruggen weggehaald. Deze werden nog zeer regelmatig gebruikt door zowel de basisschool als de VO-school. Er is niets voor in de plaats gekomen.

Omdat de hal al jaren op de nominatie staat om te worden gesloopt, is er al jaren geen groot onderhoud meer gepleegd. Daardoor is de vloer eigenlijk al jaren te glad geweest. Omdat nog steeds niet duidelijk is of en wanneer de hal plat gaat is onlangs toch een nieuwe vloer in de hal

Ook op bouwtechnisch gebied kunnen er weleens onvolkomenheden optreden

aangebracht; een verende vloer. Die is alleen aan de randen verlijmd. De redenatie is dat de vloer in geval van afbraak van de hal meegenomen kan worden. Eindelijk was er toestemming om de basketbaltorens te gaan gebruiken. Die mogen echter niet over de vloer gereden

Contact:

Hans.dijkhoff@kvlo.nl



worden omdat die daarvoor niet geschikt is door het niet-verlijmen. Tja...

De VO-school gebruikt naast de eigen gymzaal ook nog een andere zaal van de gemeente. Die is leuk opgeknapt. Alleen de vloer voldoet niet. Jaren geleden is de topplaat vervangen en nu is de vloer op, lees glad. Er is even geen geld voor vervanging.

De gemeente heeft gevraagd of er nog wensen waren. Als hoofdgebruiker van de zaal vroeg de school om een verplaatsbare judomat. In het curriculum neemt deze tak van sport een belangrijke plaats in. Helaas is het verzoek afgevoerd want zo'n mat staat niet op de inventarislijst van het basisonderwijs. Dat deze VO-school al jaren de enige gebruiker is, is de gemeente waarschijnlijk ontschoten dat op de VO-lijst



(zie kvlo.nl) een bedrag voor zelfverdediging van 3809 euro is opgenomen, doet er even niet toe. Zonder overleg zijn de springkasten vervangen. Sommige huidige kasten hebben enkele rechte bovenste delen (zie foto). Hierdoor is het verlagen kinderspel: je haalt er een bovendeel tussenuit. Helaas is daarover geen overleg geweest. Nu zijn er nieuwe piramidekasten (oude stijl, zie foto) gekomen. Gevolg: om te verlagen, moet vanaf het onderste deel worden weggenomen. Kan in ieder geval heffen-en-dragen goed worden geoefend.

Ook op bouwtechnisch gebied kunnen er weleens onvolkomenheden optreden. Een nieuwgebouwde sporthal heeft een mooie geluidsinstallatie. De docent geeft een les bewegen en muziek en zet een nummer aan met een pittig looppastempo. Even later rent een dame in een witte jas de tribune op. De geeft aan dat de muziek uit moet. Ze staat te masseren in een kamertje bovenin de hal en ineens trilt haar patiënt bijna van de tafel. Je kunt overal in het gebouw het geluid van de muziek horen. De mogelijkheid het geluid in bepaalde zones uit te zetten was helaas vergeten.

Het kan nog gekker. In een sporthal moeten ringenstellen worden geplaatst. Dit wordt gedaan zonder overleg met de gebruikers. Ze zitten nu op tien meter hoogte (zie foto) en worden niet gebruikt...■